SAUVETAGE DU CHÂTEAU DE LA CHASSEIGNE

RECONVERSION EN COOPERATIVE D'HABITATION ET AMENAGEMENT D'UN RESTAURANT

CYNTHIA DA SILVA



Château de La Chasseigne avant la transformation au XIXème siècle



Ancien château, avant le XIXème siècle, bordé de douves et pourvu d'un jardin à la Française



L'ancien château a été en partie détruit et reconstruit en 1868



Le château aujourd'hui, racheté par un couple d'Indonésien est malheureusement laissé à l'abandon depuis 2016 subissant du vadalisme et de l'Urbex (Urban exploration). L'association les amis de La Chasseigne tente de trouver actuellement une solution pour le château.



Tour des communs accueillant un ancien pigeonier donnant sur les douves encore subsistantes



Communs du château, Pour se rendre dans le futur restaurant ou dans la salle de jeux l'accès se fait par la cour.



Bâtiment des communs faisant partie de l'ancien château Les anciennes ouvertures généreuses ont été condamnées. Un restaurant sera aménagé dans cette partie au rez-de-chaussée et une salle de jeux à l'étage.



Intérieur du bâtiment des communs qui sera reconverti en restaurant. L'ouverture transformée en armoire/dépôt sera réouverte pour offrir une vue sur le potager et la nature.




Vue sur l'entrée de la grande salle des communs qui sera transformée en salle à manger pour restaurant.




Rez-de-chaussée de la partie château XIXème siècle. Les intervensions sont discrètes pour laisser en état ce qui subsiste.




Le château se trouve dans le village de Saint-Parize-le-Châtel en France dans la Nièvre. Le parc est réhabilité dans le projet d'après les plans du paysagiste René-Édouard André s'étant lui même basé sur l'ancien parc agricole à l'anglaise dessiné par le comte de Choulot au XIXème siècle.




Toitures et combles 1:200



2ème étage 1:200



1er étage 1:200



Rez-de-chaussée 1:200



Salle à manger du restaurant dans les communs



AA'. Elévation Sud 1:200



BB'. Elévation sud 1:200




CC'. Elévation est des communs 1:200



DD'. Cour et accès aux communs 1:200




EE'. Elévation ouest 1:200




1.Assaignissement des fenêtres par ajout d'une couche et d'un vitrage isolant sur les fenêtres existantes en bon état

2. Idem que 1

3. Idem que 1.




4. Assaignissement de la porte existante à l'entrée de la salle de restaurant




5. Réinterprétation d'une fenêtre encore existante mal conservée ou d'une importance historique mineure

6. Création d'une nouvelle fenêtre d'après les traces d'anciennes ouvertures




7. Idem que 6.

8.Ouverture d'une nouvelle fenêtre




DD'. Salle à manger s'ouvrant sur les douves 1:100



BB'. Accès restaurant et salle de jeux 1:100



FF'.Fonctionnement du restaurant avec vue sur le potager et logements aux étages des communs 1:100



1. face extérieure


1. face intérieure

2. face extérieure

2 face intérieure

3. face extérieure

3. face intérieure




4. face extérieure

4. face intérieure

4. Ajout d'une porte isolante face intérieure

4. Porte isolante en bois remplie d'isolant sous vide




5. face extérieure

5. face intérieure

6. face extérieure

6. face intérieure



7. face extérieure

7. face intérieure

8. face intérieure

8. face intérieure

