




VILLARS-SOUS-MONT

Observatoire de la faune

CHAPELLE NOTRE-DAME-AUXILIATRICE - Construction 1897 - Rénovation 1993 - 49 m² - 245 m³ **AFFECTATION POSSIBLE**
- Refuge, location de vélo de randonnée. **FICHE CONFORT** - **Installation chauffage:** néant, norme SIA 384/1 - **Isolation thermique:** néant, inertie thermique des murs, norme SIA 279 - **Isolation acoustique:** néant, formule de Sabine et norme SIA 181 - **Luminaire:** néant, norme SN EN 12464-1 et norme SIA 380/4 - **Ventilation:** naturelle, norme SIA 382/2 - **Menuiseries extérieures:** remplacement des fenêtres par des fenêtres doubles vitrages teintés, ouverture à soufflet, norme SIA 331 - **Principe général:** norme SIA 380/1, l'énergie dans le bâtiment.